





- (NO)** Monteringsanvisning
- (GB)** Installation manual
- (FI)** Asennusohje
- (SE)** Monteringsanvisning
- (DE)** Montageanleitung
- (FR)** Monteringsanvisning



Salzburg M / Salzburg M+1




varmesjold / heat shield / säteilysuoja / värmesköld / hitzeschutzblech / écran thermique

Salzburg M



Salzburg M

- (*) NO - med varmesjold
- GB - with heat shield
- FI - säteilysuojalla
- SE - med värmesköld
- DE - mit Hitzeschutzblech
- FR - avec écran thermique




Salzburg M

- (*) NO - med varmesjold
 GB - with heat shield
 FI - säteilysuojalla
 SE - med värmesköld
 DE - mit Hitzeschutzblech
 FR - avec écran thermique




Fig 2

 =Brannmur/Brandmur/Palomuuri/Firewall/Mur parefieu/Hitzenschutzwand
 =Brennbar materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/Combustible material
Matières combustibles/Brennbarem Material


Salzburg M



Salzburg M+1



Salzburg M



Salzburg M +1





FIG 18a

Salzburg M / Salzburg M+1



NO

Klargjøring av omramningselementene for varmeskjold: Fil eller slip ned betongkanten over den innvendige utsparingen til festebraketten.

GB

Prepare concrete elements. Remove small concrete protrusions by a file in place where heat shield hooks are going to be assembled.

FI

Valmistele betonielementit poistamalla mahdolliset betonijäämät säteilysuojan kiinnittimien paikoilta.

SE

Förbered betongelement. Ta bort små betongrester med en fil där värmesköld krokarna kommer att sättas samman


DE

Bereiten Sie die Verkleidungselemente vor. Entfernen Sie kleine Betonvorsprünge mit einer Feile dort, wo die Haken des Hitzeschutzblechs angebracht werden.

FR

Préparer les éléments en béton. Retirer les petites arêtes en béton à l'aide d'une lime lors du montage des crochets de l'écran thermique.

FIG 18b



NO

Toppen på festebraketten skal flukte med betongen.

GB

Assemble hook in the recess. Surface transition should be without any protrusion - see detailed drawing

FI

Asenna kiinnittimet paikoilleen. Kiinnittimen on oltava samalla tasolla kuorielementin kanssa.

SE


Den övre delen av monteringsfästet bör vara i jämnhöjd med betongen.

DE

Befestigen Sie den Haken in der Vertiefung. Der Oberflächenübergang darf keine Vorsprünge aufweisen, siehe Detailzeichnung.

FR


Fixer le crochet dans l'évidement. La surface de transition ne doit présenter aucune arête - voir le plan détaillé.



22-SAL00-400 x2

FIG 30a

Salzburg M / Salzburg M+1



NO

Klargjøring av omramningselementene for varmeskjold: Fil eller slip ned betongkanten over den innvendige utsparingen til festebraketten.

GB

Prepare concrete elements. Remove small concrete protrusions by file in place where heat shield hooks are going to be assembled.

FI

Valmistele betonielementit poistamalla mahdolliset betonijäämät säteilysuojan kiinnittimien paikoilta.

SE

Förbered betongelement. Ta bort små betongrester med en fil där värmesköld krokarna kommer att sättas samman


DE

Bereiten Sie die Verkleidungselemente vor. Entfernen Sie kleine Betonvorsprünge mit einer Feile dort, wo die Haken des Hitzeschutzblechs angebracht werden.

FR

Préparer les éléments en béton. Retirer les petites arêtes en béton à l'aide d'une lime lors du montage des crochets de l'écran thermique.

FIG 30b



NO

Toppen på festebraketten skal flukte med betongen.

GB

Assemble hook in the recess. Surface transition should be without any protrusion - see detailed drawing

FI

Asenna kiinnittimet paikoilleen. Kiinnittimen on oltava samalla tasolla kuorielementin kanssa.

SE


Den övre delen av monteringsfästet bör vara i jämnhöjd med betongen.

DE

Befestigen Sie den Haken in der Vertiefung. Der Oberflächenübergang darf keine Vorsprünge aufweisen, siehe Detailzeichnung.

FR

Fixer le crochet dans l'évidement. La surface de transition ne doit présenter aucune arête - voir le plan détaillé.




22-SAL00-400 x2

FIG 41a

Salzburg M

22-SAL00-390 x1



22-SAL00-380 x1







FIG 30a

Salzburg M +1**NO**

Klargjøring av omramningselementene for varmeskjold: Fil eller slip ned betongkanten over den innvendige utsparingen til festebraketten.

GB

Prepare concrete elements. Remove small concrete protrusions by file in place where heat shield hooks are going to be assembled.

FI

Valmistele betonielementit poistamalla mahdolliset betonijäämät säteilysuojan kiinnittimien paikoilta.

SE

Förbered betongelement. Ta bort små betongrester med en fil där värmesköld krokarna kommer att sättas samman

DE

Bereiten Sie die Verkleidungselemente vor. Entfernen Sie kleine Betonvorsprünge mit einer Feile dort, wo die Haken des Hitzeschutzblechs angebracht werden.

FR

Préparer les éléments en béton. Retirer les petites arêtes en béton à l'aide d'une lime lors du montage des crochets de l'écran thermique.






FIG 30b

Salzburg M +1





NO	Toppen på festebraketten skal flukte med betongen.
GB	Assemble hook in the recess. Surface transition should be without any protrusion - see detailed drawing
FI	Asenna kiinnittimet paikoilleen. Kiinnittimen on oltava samalla tasolla kuorielementin kanssa.
SE	Den övre delen av monteringsfästet bör vara i jämnhöjd med betongen.
DE	Befestigen Sie den Haken in der Vertiefung. Der Oberflächenübergang darf keine Vorsprünge aufweisen, siehe Detailzeichnung.
FR	Fixer le crochet dans l'évidement. La surface de transition ne doit présenter aucune arête - voir le plan détaillé.




22-SAL00-400 x2


FIG 30c



PN-SAL00-P09 x1





PN-SAL00-P08 x1





PN-SAL00-P07 x1

FIG 30d **Salzburg M +1**




LA-SAL00-008 x1



CO-SAL00-005 x1

FIG 30e

Salzburg M +1

**NO**

Klargjøring av omramningselementene for varmeskjold: Fil eller slip ned betongkanten over den innvendige utsparingen til festebraketten.

GB

Prepare concrete elements. Remove small concrete protrusions by file in place where heat shield hooks are going to be assembled.

FI

Valmistele betonielementit poistamalla mahdolliset betonijäämät säteilysuojan kiinnittimien paikoilta.

SE


Förbered betongelement. Ta bort små betongrester med en fil där värmeskjöld krokarna kommer att sättas samman

DE

Bereiten Sie die Verkleidungselemente vor. Entfernen Sie kleine Betonvorsprünge mit einer Feile dort, wo die Haken des Hitzeschutzblechs angebracht werden.

FR

Préparer les éléments en béton. Retirer les petites arêtes en béton à l'aide d'une lime lors du montage des crochets de l'écran thermique.

**NO**

Toppen på festebraketten skal flukte med betongen.

GB

Assemble hook in the recess. Surface transition should be without any protrusion - see detailed drawing

FI

Asenna kiinnittimet paikoilleen. Kiinnittimen on oltava samalla tasolla kuorielementin kanssa.

SE


Den övre delen av monteringsfästet bör vara i jämnhöjd med betongen.

DE

Befestigen Sie den Haken in der Vertiefung. Der Oberflächenübergang darf keine Vorsprünge aufweisen, siehe Detailzeichnung.

FR

Fixer le crochet dans l'évidement. La surface de transition ne doit présenter aucune arête - voir le plan détaillé.



22-SAL00-400 x2



Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9-11, N-3420 LIERSKOGEN, Norway
www.nordpeis.no